


SCHEMA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION DIAGRAM

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



COD.	Vie Ways Vias
467183203	2
467183403	4

La confezione comprende:  
The package includes:  
El embalaje comprende:

	mm	COD.
<b>1</b> Computer		---
<b>2</b> Staffa di supporto a baionetta Bayonet bracket Sostén de soporte de bayoneta		467005.510
<b>3</b> Presa a pannello per cavo di alimentazione Panel outlet for power cable Conexión para cable de alimentación		466001.010
<b>7</b> Sensore induttivo con cavo 5m Inductive sensor with 5m cable Sensor inductivo con cable 5m	5000	467100.086
<b>14</b> Cavo di alimentazione lungh. 3m Power cable - 3m Cable de alimentación long. 3m	3000	467305.081
<b>15</b> Cavo collegamento valvole e sensori Valve and sensor cable Cable de conexión válvulas y sensores	4000	-

Da ordinare  
To be order  
Se debe pedir

	COD.
<b>20</b> Gruppo di comando con valvole e Flussometro Control unit with valves and flowmeter Grupo de mando con válvulas y medidor de caudal	*

\*Accessori di completamento nel capitolo: CONTROL UNITS  
\*Accessories available in chapter: CONTROL UNITS  
\*Accesorios de terminación en el capítulo: CONTROL UNITS

Accessori  
Accessories  
Accesorios

	mm	COD.	PAG.
<b>4a</b> Sensore di velocità GPS ATLAS100 + cavo di collegamento GPS speed sensor ATLAS100 + connection cable Sensor de velocidad GPS ATLAS100 + cable de conexión	5000	46701652	C-2
<b>4b</b> Cavo lettura velocità da presa ISO11786+generale esterna Cable for speed measurement from ISO11786 input+external main Cable lectura velocidad desde toma ISO11786+general externa	5000	467180000.095	C-3
<b>29</b> Prolunga per cavo valvole e sensori Extension cable for valves and sensors Cable de extensión para válvulas y sensores	3000	467305.110	-
<b>30</b> Cavo prolunga per sensori Sensor extension cable Cable de prolongación para sensores	3000	466553.220	-
	5000	466553.230	-
<b>32</b> Sensore di pressione - 20 bar Pressure sensor - 20 bar Sensor de presión - 20 bar	100	466113.200	C-4
<b>32</b> Sensore di pressione - 50 bar Pressure sensor - 50 bar Sensor de presión - 50 bar	100	466113.500	
<b>36</b> Cavo per comando generale esterno Cable for main external control Cable para mando general exterior	3000	46730000.090	-
<b>56</b> Sensore di livello G 1/4" Level sensor G 1/4" Sensor de nivel G 1/4"	1000	466113.004	C-5
<b>56</b> Sensore di livello G 1/2" Level sensor G 1/2" Sensor de nivel G 1/2"	1000	466113.005	C-5
<b>61</b> Cavo di collegamento Bravo 180s - Delta 80 Bravo 180s - Delta 80 connection cable Cable de conexión Bravo 180s - Delta 80	3000	4675000.150	-
<b>61</b> Cavo di collegamento Bravo 180s - B400S - Navigator LT Bravo 180s - B400S - Navigator LT connection cable Cable de conexión Bravo 180s - B400S - Navigator LT	3000	4674A0000.150	-
<b>4b</b> Tappo per connettore Plug cap Enchufe para conector		ECS0023	-